

Peugeot: problemy mocowań wspornika sprężarki klimatyzacji

data aktualizacji: 2017.08.24



Przedsiębiorca Peugeot Polska poinformował, że w samochodach marki Peugeot, modele: Traveller i Expert 4, mogło dojść do niewłaściwego dokręcenia jednego z mocowań wspornika sprężarki klimatyzacji, co może skutkować jej oderwaniem się.

Przedsiębiorca powiadomił właścicieli samochodów objętych akcją o konieczności zgłoszenia się do autoryzowanych serwisów Peugeot, w celu dokręcenia wspornika sprężarki klimatyzacji lub jego wymiany.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela Peugeot Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 444 21 14).

Źródło: