

Pięć tysięcy Volkswagenów w Polsce może mieć problem z ABS/ESP

data aktualizacji: 2017.08.29



Volkswagen Group Polska poinformował, że w samochodach marki Volkswagen, modele: Caddy (typ 2K i 2KN), Jetta i Golf Variant (typ: 1KM), Golf Plus (typ: 1KP), Golf (typ: 1K) oraz EOS (typ: 1F) wyprodukowanych pomiędzy 20.05.2008 r. a 28.08.2010 r. w Niemczech, może dojść do niewystarczającego połączenia z masą sterownika ABS/ESP (MK-60) i w rezultacie do przerwania przepływu prądu.

Wada może skutkować nieprawidłowym działaniem pojazdu i zwiększa ryzyko wypadku.

[Kampanią naprawczą objęte są w Polsce 4 692 samochody. Lista numerów VIN w załączniku.](#)

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą listownie zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi, w celu dokonania naprawy.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań; tel.: 61 650 39 55).

Źródło: