

Możliwa wada dot. wycieraczek w Peugeot 4007

data aktualizacji: 2018.05.29



Peugeot Polska informuje, że w samochodach marki Peugeot 4007 możliwa wada odpowietrznika silnika wycieraczek przednich może doprowadzić do zablokowania silnika na skutek wewnętrznej korozji, ponadto przegub drążka mechanizmu wycieraczek może być nadmiernie zużyty.

[Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są 502 pojazdy. Lista numerów VIN w załączniku.](#)

Przedsiębiorca powiadomił właścicieli samochodów objętych akcją o konieczności zgłoszenia się do autoryzowanych serwisów w celu wymiany silnika wycieraczek szyby przedniej i drążka mechanizmu wycieraczek. Informacji związanych z kampanią udziela Peugeot Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 444 21 14).

Źródło: