


# Maserati wracają do serwisów

data aktualizacji: 2017.08.09



**W samochodach marki Maserati, modele: Levante, Quattroporte, Ghibli, wyprodukowanych w latach 2013-2017 we Włoszech, wiązka elektryczna fotela kierowcy może być nieprawidłowo ułożona. Może to spowodować powstanie zwarcia i pojawienie się komunikatów o awarii na desce rozdzielczej.**

Właściciele pojazdów zostali poinformowani listownie o możliwości wystąpienia usterki. W pojazdach objętych akcją przywoławczą zostanie sprawdzone ułożenie wiązki elektrycznej. W razie stwierdzenia uszkodzenia wiązki - wiązka zostanie wymieniona na nową.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela Chodzeń Sp. J. (adres: ul. Puławska 52A, 05-500 Piaseczno; tel.: 609 639 969). O sprawie poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Źródło: