

Opony zimowe Dębicy mogą być uszkodzone? Akcja wymiany

data aktualizacji: 2017.11.08



Goodyear poinformował, że niektóre opony zimowe 185/60R14 82T Dębica Frigo 2 M+S, wyprodukowane w okresie od 34 do 37 tygodnia 2017 r. w fabryce w Dębicy mogą posiadać uszkodzenia w obrębie stopki. Z upływem czasu ciśnienie w uszkodzonej oponie może się zmniejszać. Uszkodzenie nie jest widoczne bez zdjęcia opony z obręczy.

Opony podlegające wycofaniu można zidentyfikować za pomocą numeru DOT A5F8MN1R3417, A5F8MN1R3517, A5F8MN1R3617 lub A5F8MN1R3717, który znajduje się na ścianie bocznej opony.

Opony podlegające kampanii zostaną nieodpłatnie wymienione na nowe.

Informacji związanych z kampanią udziela Firma Oponiarska Dębica S.A. (tel. 14 680 18 88, e-mail: obsługa_gwarancyjna@goodyear.com).

O akcji poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Źródło: