

Niebezpieczna partia opon

data aktualizacji: 2025.10.13



Potknięcie zaliczyła fabryka koncernu Goodyear na Słowenii, gdzie wyprodukowano partię wadliwych opon Fulda EcoControl HP2 XL w rozmiarze 225/50R18 99W. Wyprodukowane w 45. tygodniu 2024 roku trafiły w większości do sprzedaży internetowej i teraz ogłoszono alert w systemie ostrzegania Safety Gate.

Safety Gate (dawniej RAPEX) to europejski system szybkiej wymiany informacji o produktach niebezpiecznych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia. Ten błyskawiczny system umożliwia wymianę informacji między państwami członkowskimi i Komisją Europejską na temat produktów. I teraz ogłoszono alert dla wybranej partii produkcyjnej opon Fulda EcoControl HP2 XL. Opony z wadą produkcyjną można rozpoznać po oznaczeniu DOT 1H378JAFR4524 znajdującym się na bocznej ścianie. Wyprodukowane w 45. tygodniu 2024 roku skrywają wadę w postaci deformacji bieżnika, co może obniżyć przyczepność, a tym samym prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem.

Opony w rozmiarze 225/50R18 99W mają być na koszt producenta demontowane, a właściciel fabryki zobowiązał się, że pokryje wszelkie dodatkowe koszty (w tym zwrot towaru).

Fot. Safety Gate

Źródło: