

Nowy tachograf DTCO 3.0 Continental VDO

data aktualizacji: 2018.01.11



Z końcem roku na polskim, jak i europejskim rynku pojawił się nowy tachograf DTCO 3.0 produkcji Continental VDO, będący preludium do tachografu inteligentnego 4.0, którego premiera zapowiadzana jest na lipiec 2019 roku.

Nowy tachograf jest już w ofercie firmy DRABPOL- autoryzowanego przedstawiciela producenta w Polsce.

DTCO 3.0 niesie za sobą przede wszystkim korzystne zmiany dla kierowcy oraz kierownika floty. Nastąpiła również zmiana wizualna samego urządzenia - pierwsza tak duża od początku istnienia tachografów cyfrowych tj. od 2006 roku.

Zmiany, jakie idą za nowym tachografem , to:

- nowy wygląd:

- zmiana designu, który pozwala już na pierwszy rzut oka odróżnić tachograf 3.0 od wcześniejszych.

- szereg udogodnień dla kierowcy w codziennym użytkowaniu:

- nowe przyciski,
- ulepszone wprowadzanie karty (przyspieszone o 1. minutę),

- komfortowa obsługa DTCO przez zdalne sterowanie ze smartfonu.

- ulepszone oświetlenie:

- lepsza integracja z oświetleniem pojazdu,
- czytelny wyświetlacz również po wyłączeniu zapłonu i w trybie gotowości,
- tachograf rozbudza się, włączając podświetlenie wyświetlacza na dwie minuty przed zakończeniem przerwy 45min (VDO Counter).

- zwiększona elastyczność:

- nowy dostęp dla firm do konfiguracji funkcji związanych z flotą / samochodem,
- dostępna opcja, umożliwiająca zmianę interpretacji dostępności dla przerwy w prowadzeniu samochodu.

- zwiększona wydajność:

- włożenie karty trwa teraz tylko 1,7 sekundy (dotychczas 5,5s.) dzięki czemu kierowca może w tym czasie np. ustawić lusterka lub siedzenie,
- szybsze czytanie kart,
- szybsze wyjęcie karty,
- zwiększono lokalne wyniki pobierania danych, dotyczących danych prawnych i danych specjalnych VDO.

- zmniejszone zużycie energii (mniejsze obciążenie akumulatora)

- zmniejszona waga

Z nowego urządzenia pracownicy Działu Tachografów firmy DRABPOL przeszli już stosowne szkolenia. Takie szkolenie DRABPOL przeprowadził również pod koniec zeszłego roku dla swoich autoryzowanych stacji serwisowych.

Źródło: