

Fiat Freemont (2014 - 2016) wyprodukowany w Meksyku może sam przyspieszyć...

data aktualizacji: 2018.06.29



FCA Poland informuje, że w określonej partii samochodów marki Fiat Freemont, rocznik 2014 - 2016, wyprodukowanych w Meksyku, zachodzi prawdopodobieństwo przerwania komunikacji sieci CAN-C, podczas gdy Cruise Control jest aktywny, a prędkość samochodu jest niższa od ustawionej, a w centralce silnika ECM zostało ustawione żądanie przyspieszenia. Jeśli kierowca nie włączy biegu jałowego lub nie zahamuje by zatrzymać samochód, może dojść do kolizji lub wypadku.

[Kampanii naprawczej podlega łącznie 264 samochody. Lista numerów VIN TUTAJ.](#)

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu sprawdzenia / przeprogramowania centralki silnika. Informacji związanych z kampanią naprawczą udziela FCA Poland S.A. (adres: ul. Komorowicka 79, 43-300 Bielsko-Biała; tel.: 00 800 342 800 00 lub 33 813 55 10).

Źródło: