

Opony z widocznymi stalowymi kordami w zatrzymanej ciężarówce

data aktualizacji: 2020.08.16



Kierowca został zatrzymany do kontroli na drodze krajowej numer 51. Wracał po rozładunku do miejsca garażowania. Stan opon naczepy wprowił inspektorów w niemałe zdziwienie. Były one zużyte, z widocznymi stalowymi kordami. Tak fatalnych opon olsztyńska ITD dawno już nie widziała.

Kierowca twierdził, że nie chciał wyjechać ciężarówka w takim stanie, ale przedsiębiorca zapewnił go, że będzie to już ostatnia jazda z takimi oponami.

Inspektorzy wycofali niebezpieczny pojazd z ruchu i zatrzymali dowód rejestracyjny naczepy. A wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą finansową.



Źródło: